MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS.
RECIBIDO
21 JUL. 2022
Silvia

Dirección de
CONTRALORÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
21 JUL. 2022
RECEPCIÓN 1
Con CD

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024

Numero de oficio: DCM/337/2022
Fecha: 18 de Julio de 2022
Asunto: Diagnóstico del Estatus Vehicular.

C. P. Martha Alicia González Martínez
Directora de Finanzas y Administración
P r e s e n t e:

AT'N. L.A. Nancy Olivia Rodríguez López
Subdirectora de Finanzas, Administración y Control Presupuestal.
P r e s e n t e:

Con fundamento en el artículo 108 del Código Municipal de San Francisco de los Romo vigente, la que suscribe, Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán, en mi calidad de Directora de Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo y derivado de la revisión física a los 119 vehículos que personal adscrito a esta dirección a mi cargo realizo, se desprende que se levantó cédula de revisión además se tomaron fotografías, al parque vehicular y la revisión a los expedientes de los vehículos que se encuentran dentro del padrón del Municipio, por lo que por medio del presente oficio le hago de conocimiento **DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS DEL PARQUE VEHICULAR** en dicha revisión.

Presidencia Municipal:
1.- En la revisión física que se realizó a un total de 8 vehículos que se encuentran en muy buen estado con una excepción de uno de ellos el número económico 75 ya que se encontraba con una falla, la cual era que tiraba gasolina del tanque.

Dirección de Seguridad Publica:
2.- En la revisión física realizada a esta área se determinó que 28 vehículos no están en funcionamiento los cuales tienen el número económico 90,103,88,157,129,128,125,127,126,95,60,0,87,113,89,911,93,94,96,97,98,107,109,110,112,114,150 y 6 vehículos que están en taller que se identifican con número económico 105,108,149,155,156 y 158 el cual rebasa el número de vehículos funcionales que son 8.

Dirección de Servicios Públicos:
3.-En la revisión física llevada a cabo a cada uno de los vehículos, se determinó que 16 de ellos se encuentran en buen funcionamiento tomando en cuenta que algunas fallas estéticas o físicas como parabrisas estrellados el cual se identifica con el número económico 38 y existen 5 vehículos que no están en funcionamiento que se identifican con el número económico 2,25,84,28 y 33 y existen 2 vehículos en taller que son el número 27 y 26 y un

vehículo para baja con el número 24 debido a que tiene tiempo sin funcionar y se encuentra varada en el patio.

Dirección de Asuntos Jurídicos:
4.- En la revisión al vehículo con número económico 117 designado a esta área se encuentran varias fallas en este, algunas de ella son las llantas en mal estado, los elevadores de cristales, los seguros de las puertas no están en funcionamiento.

Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno:
5.-Se encuentran 7 vehículos, en esta área en donde se llevó a cabo la revisión física en la cual se encuentra un vehículo que no está funcionando que se identifica con el número económico 2 y un vehículo en taller con el número económico 73.

Departamento de Protección Civil:
6.-En la revisión física realizada a los vehículos se encuentra en muy buen estado con 1 solo vehículo fuera de funcionamiento que se identifica con el número económico 5.

Comité Integral de la Familia DIF:
7.-En la revisión física de 10 vehículos, nos encontramos con 1 vehículo sin funcionar ya que se encontraba en taller con número económico 115 y con una observación en uno de ellos ya que se le hicieron el cambio de placas que se identifica con el número 136, pero no se hizo mención al área de control patrimonial y se tenía un doble registro de un mismo vehículo con diferentes placas.

Dirección de Obras Públicas:
8.-En la revisión física de los vehículos asignados a esta área son un total de 9 vehículos los cuales 2 de ellos se encuentran en muy mal estado que son el número 16 y 18, tomado en cuenta que se encuentran sin medallón y en su remplazo tiene policarbonato.

Dirección de Finanzas y Administración:
9.-En la revisión física se encuentran 6 vehículos asignados a esta área, en los cuales se encuentra un vehículo fuera de funcionamiento el cual clasifica para baja que se identifica con el número económico 12, dejando un total de 5 vehículos en buen estado y en buen funcionamiento que tienen el número económico 07,72,10,139, y 145.

Coordinación de Comunicación Social:
10.-Se encuentra la conservación de que el vehículo de esta área no se encontraba ya que estaba en taller por fuera de funcionamiento el cual ubicaos el vehículo con el número 118.

Dirección de Desarrollo Urbano:
11.- En la revisión se encontraron 2 vehículos en buen estado y funcionamiento, con pequeñas observaciones en mal estado de la vestidura al interior del vehículo con número económico 45.

Lo anterior lo hago de su conocimiento a efecto de que tenga de conocimiento el estado físico del parque vehicular y considere la posibilidad de realizar acciones que coadyuven con lo anteriormente descrito, Anexando DVD con la Evidencia Fotográfica.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. MA. DEL ROSARIO DIAZ ALEMAN.
DIRECTORA DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

c.c.p. Lic. Lizeth Trinidad de Luna Andrade.